

| No.       | Regist    | Name                                 | Built | Year O | Year O | Scrapp | Other                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | RRS N795  | Jelcz PR110L                         | 1983  | 1983   | 2003   | 2005   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS C316  | Autosan H9-21                        | 1983  |        | 2003   | 2009   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 08.07.2009                                                                                      |
|           | RRS N813  | Autosan H9-21                        | 1983  |        | 2003   | 2006   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 29.03.2006                                                                                      |
|           | RRS N812  | Autosan H9-21                        | 1983  |        | 2003   | 2011   | odbudowa Autosan Sanok 2012 r.<BR> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 20.02.2012 |
|           | RRS C945  | Autosan H9-21                        | 1984  |        | 2003   | 2006   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 20.02.2006                                                                                      |
|           | RRS N834  | Autosan H9-21                        | 1985  | 1985   | 2003   | 2011   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N805  | Autosan H9-21                        | 1985  | 1985   | 2003   | 2006   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N776  | Autosan H9-21                        | 1986  | 1986   | 2003   | 2004   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N803  | Autosan H9-21                        | 1986  | 1986   | 2003   | 2005   |                                                                                                                                                                                                   |
| 0 0 5 0 0 | RRS N761  | Autosan H9-20                        | 1986  |        | 2003   | 2013   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
|           | RRS N786  | Autosan H9-35                        | 1986  | 1986   | 2003   | 2008   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N829  | Autosan H9-21                        | 1986  | 1986   | 2003   | 2008   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N781  | Autosan H9-21                        | 1986  | 1986   | 2003   | 2005   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N818  | Autosan H9-21                        | 1986  |        | 2003   | 2012   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 24.04.2012                                                                                      |
|           | RRS N768  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2013   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
|           | RRS H190  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2013   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
|           | RRS F682  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2013   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
|           | RRS N833  | Autosan H9-20                        | 1987  |        | 2003   | 2008   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 28.04.2008                                                                                      |
|           | RRS N817  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2007   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 01.10.2007                                                                                      |
|           | RRS N779  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2007   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 22.03.2007                                                                                      |
|           | RRS N771  | Autosan H9-21                        | 1987  |        | 2003   | 2008   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 28.04.2008                                                                                      |
|           | RRS N784  | Autosan H9-21                        | 1988  |        | 2003   | 2010   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 09.04.2010                                                                                      |
|           | RRS N789  | Autosan H9-21                        | 1988  | ?      | 2003   | 2009   | wyrejestrowany 08.07.2009 Demontaż na wniosek                                                                                                                                                     |
|           | RRS N785  | Autosan H9-21                        | 1988  |        | 2003   | 2010   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 01.02.2010                                                                                      |
|           | OKR 56P6  | Autosan H9-21                        | 1988  |        | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 25.02.1988 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 07                                          |
|           | RRS C558  | Jelcz PR110D Lux                     | 1988  | ?      | 2003   | 2012   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> Wyrejestrowany: 01.02.2010                                                                                                                  |
|           | RRS L276  | Autosan H9-21                        | 1988  | ?      | 2003   |        | Oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wyrejestrowany 21.04.2003                                                                 |
|           | RRS L151  | Autosan H9-21                        | 1988  |        | 2003   | 2015   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wyrejestrowany 2.09.2015                                                                  |
|           | RRS N796  | Autosan H9-35                        | 1988  | 1988   | 2003   | 2006   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N809  | Autosan H9-21                        | 1989  |        | 2003   | 2009   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 08.07.2009                                                                                      |
|           | RRS N810  | Autosan H9-21                        | 1989  |        | 2003   | 2011   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 19.05.2011                                                                                      |
|           | RRS C224  | Autosan H9-21                        | 1989  |        | 2003   | 2010   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <br>wyrejestrowany 31.08.2010                                                                                      |
|           | RRS C944  | Autosan H9-21                        | 1989  |        | 2004   | 2011   | wyrejestrowany 17.01.2011 Demontaż na wniosek                                                                                                                                                     |
|           | RRS L759  | Jelcz PR110D Lux                     | 1990  | 2003   | 2003   | 2016   | 31.12.1990 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                         |
|           | RRS N814  | Autosan H9-20                        | 1990  | 1990   | 2003   | 2008   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | RRS N788  | Autosan H9-21                        | 1991  | ?      | 2003   | 2011   | wg CEPIK "składak" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> wyrejestrowany 27.12.2011 Demontaż                                                                                           |
|           | RRS C778  | Autosan H9-21                        | 1992  |        | 2003   | 2014   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wyrejestrowany 13.08.2014                                                                 |
|           | BI 428CK  | Autosan H9-21                        | 1993  | 1996   | 2003   |        | Data pierwszej rejestracji: 22.11.1993 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11.12.2003 - Pierwsza                                                                                    |
|           | RRS N806  | Autosan H9-35                        | 1993  | 1993   | 2003   | ?      | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
| 3 0 0 0 2 | RRS N787  | Autosan H9-21.41                     | 1993  | 1993   | 2003   | 2014   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |
|           | BI 960CJ  | Autosan H9-21                        | 1993  | 1993   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 11.05.1993 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> ??                                          |
| 4 0 0 0 4 | RLA 05882 | Autosan H9-21                        | 1994  | 1994   | 2003   |        | oddział Sędziszów Małopolski -> oddział Łańcut -> oddział Miel                                                                                                                                    |
|           | OKR 66P6  | Autosan H9-20.41                     | 1994  | 1994   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 31.03.1994 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ?? 2003 -> 09                                          |
|           | NKE JA16  | Autosan H9-20.41                     | 1994  | 1994   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 30.06.1994 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 11                                          |
|           | OKR 63P6  | Autosan H9-21.41                     | 1996  | 1996   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 27.11.1996 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 06                                          |
|           | RRS 1M62  | Autosan H9-21.41                     | 1996  | 1996   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 01.04.1996 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 06                                          |
|           | RRS 30WY  | Autosan H9-21.41                     | 1996  | 1996   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 27.11.1996 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 05                                          |
|           | BI 149CP  | Autosan H10-10.02                    | 1999  | 1999   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 06.04.1999 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 2003 -> 12                                          |
| 0 0 5 0 4 | RRS C656  | Jelcz T120                           | 2000  | 2000   | 2003   | 2016   | oddział Sędziszów Małopolski <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28.09.2000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22.02.2016                                            |
|           | LU 6282G  | Iveco Daily 65C13 / Kapena Thesi Ine | 2001  | 2001   | 2007   | 2019   | Pierwsza rejestracja: 10.09.2001                                                                                                                                                                  |
| 2 0 5 1 2 | WPZ 35427 | Autosan A0909L.01.01                 | 2002  | 2002   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 26.02.2002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oddział Sędziszów Małop                                                                                        |
|           | WSE 3ME8  | Autosan A1010T.04.01                 | 2003  | 2003   | 2003   | 2021   | Pierwsza rejestracja: 30.09.2003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 09 2003 -> 08                                          |
|           | RJS RT17  | Autosan H7-10.04                     | 2003  | 2003   | 2003   |        | 29.08.2003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> VIN zmieniony na: RJS006230003                                                                                                       |
|           | WPZ 35432 | Autosan A0909L.02.01                 | 2003  | 2003   | 2003   |        | Pierwsza rejestracja: 17.07.2003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oddział Sędziszów Małop                                                                                        |
|           | RRS F799  | Jelcz 317                            |       | ?      | 2003   | 2014   | oddział Sędziszów Małopolski                                                                                                                                                                      |